

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MEDIDOR DE PRESIÓN
DE NEUMÁTICOS DIGITAL



CARSEN05

MANÓMETRO DIGITAL

instrucciones de funcionamiento

1.ESPECIFICACIÓN

Gama: 0~100PSI,0~7.0BAR,0~7.0kg/cm²,0-700kpa.

Poder: 3V lithium battery

Rango de temperaturas:

Operativo -5~50°C(23~122°F)

Almacenamiento..... -20~70°C(-4~158°F)

Mostrar 21x10mm LCD

- Autocalibración
- Apagado automático de bajo consumo.

2.ADVERTENCIA

- Asegúrese siempre de seguir los valores de presión recomendados por el fabricante.
- Compruebe siempre la presión cuando el neumático esté clod.
- No se pueden realizar ajustes ni reparar piezas.(La batería sólo debe ser sustituida por personas competentes).
- Para limpiar, utilice un paño suave y húmedo. No sumerja ni rocíe el manómetro con agua, otros líquidos o limpiadores abrasivos.

3.FUNCIONAMIENTO Y USO

- Pulse el botón "ON/UNIT/OFF" y espere a que aparezca "0.0PSI or "0.00 "BAR

o "0.00 "Kgf/cm² o "0" Kpa.

Empuje rápida y firmemente la boquilla del manómetro en la válvula del neumático.

- Asegúrese de que existe un buen sellado entre la boquilla y la válvula presionando firmemente, comprobando que no se oye el silbido del aire que se escapa.
- Espere a que suene durante 2 segundos y la lectura se bloquee en la pantalla.
- Retire inmediatamente el manómetro del vástago de la válvula y la presión. En cualquier momento puede pulsar el botón "ON/UNIT/OFF" para convertir las unidades PSI o Bar o Kpa/cm² o Kpa.
- Repita los pasos anteriores 1-4 para medir otras presiones de neumáticos.
- Apague pulsando el botón "ON/UNIT/OFF" durante 3 segundos.
- Algunos modelos tienen luz de fondo y función de luz de fondo. Pulse el botón "ON/UNIT/OFF" para encender la luz.

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviotecnico@servitech.com.ar