GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MÁQUINA DE SOLDADURA MULTIFUNCIONAL PARA PLÁSTICOS

SOLPLA01

PARÁMETROS TÉCNICOS

Tensión de entrada	Corriente	Potencia de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Peso
110V/230V	0.5A	80W	0-4V	0-15A	2.5 KG

NORMAS DE SEGURIDAD

Durante la soldadura, se recomienda el uso de guantes y extremar las precauciones para evitar daños a la salud.

No toque el dispositivo en la parte caliente (la doble punta de metal).

USO

1. Conecte el dispositivo a un toma de corriente.
2. Seleccione y coloque el tipo de grapa correcto en los dos orificios de la punta de la pistola.
3. Apriete el botón o gatillo de la pistola para comenzar a calentar la costura.
4. Se encenderá a su vez el led frontal avisando que la punta se está calentando.
5. Llevar a la grapa caliente hacia el plástico e introduzcalo en el plástico.
Nota: el producto puede calentar la grapa muy rápidamente, en el orden de los pocos segundos.
6. Suelte el gatillo para que la grapa se enfríe dentro del plástico.
7. Aleje la pistola y la grapa quedará insertada en el plástico.
8. Para retirar el exceso de la grapa, rompa las partes salientes de la punta con un alicate correspondiente. Otra opción es doblar los salientes de la grapa con una pinza de punta plana.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar