

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Drone Mini
Ufo Interactivo



DRGAD08X

Manual interactivo de aeronaves OVNI

1. Puesta en marcha

Pulse brevemente el interruptor de encendido para encender el equipo. La luz verde se encenderá después de encenderlo.


2. Apagar

Mantenga pulsado el interruptor de encendido durante 2 a 4 segundos para apagar la aeronave. La luz LED se apaga después de este procedimiento.



3. Vuelo

Una vez encendido el aeronave, sujételo con la mano y extiéndalo hacia delante, después suelte la mano y el avión despegará automáticamente. Después de encender el avión, volará hasta una distancia y se mantendrá en el aire. Si no realiza ninguna operación durante 1 ó 2 segundos, la aeronave descenderá a una altura determinada y volverá a planear.



4. Interacción de vuelo

- Acérquese a la parte inferior de la aeronave con la mano o un objeto, la aeronave ascenderá una distancia y luego bajará de nuevo.
- Cuando la mano o el objeto se acercan a la aeronave, ésta se mueve en la dirección opuesta.
- El funcionamiento normal de la aeronave se verá afectado si se encuentra con una luz intensa a su alrededor u objetos negros.

5. Acrobacias aéreas

La mano se coloca debajo del avión durante 3 segundos. Cuando la aeronave recibe la señal, las luces parpadean y la aeronave pasa al modo acrobático. Si las manos se colocan horizontalmente a izquierda y derecha de los tubos de lanzamiento de la aeronave (Fig. 1), la aeronave realizará una acción acrobática. Si las manos pasan rápidamente por el lado izquierdo y derecho de los tubos de lanzamiento de la aeronave (Fig. 2), la aeronave realizará el giro a la izquierda / derecha.




FIG.1




FIG.2

6. Velocidad de vuelo:

Modo de velocidad media y alta

El arranque predeterminado es el modo de velocidad media y la luz indicadora es verde.

Pulse el interruptor de encendido para cambiar al modo de alta velocidad y la luz indicadora se volverá azul.



Pulse de nuevo el interruptor de encendido para volver al modo de velocidad media.

7. Calibración de vuelo

Necesario cuando, debido a la anomalía de vuelo, necesita ser calibrado. Si hay algún problema en la operación, gire la parte inferior de la aeronave, y luego haga doble clic en el interruptor de encendido. Cuando la luz comienza a alternar entre rojo, azul y verde, se indica que está en modo de calibración. Mantenga la aeronave en una posición equilibrada, la luz LED se encenderá después de la calibración completada.

8. Dejar de volar

Detén el vuelo agarrando el equipo con la mano y volteándolo.



9. Para cargar

- Si la luz indicadora de la aeronave se vuelve roja, significa que la batería está funcionando con bajo voltaje, entonces descienda la aeronave lentamente y recárguela.
- Tiempo de carga 40 minutos.
- Por favor, utilice el cable USB configurado para este producto para cargar.
- No utilice el cabezal de carga rápida para cargar el producto. Se recomienda utilizar la carga normal o cargar con su ordenador con un puerto USB.

10. Tiempo de vuelo

El tiempo de vuelo es de unos 5 minutos después de una carga completa (depende del entorno de vuelo).

11. Advertencia

No utilice el producto con viento fuerte y luz intensa.

No utilice el producto en un entorno estrecho o desordenado.

No coloque objetos pesados directamente sobre el aparato.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar