

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

BALANZA DIGITAL




BALANZ20

Unidad de conversión



Este producto está diseñado con dos unidades (sistema métrico y sistema británico), que pueden convertirse mutuamente pulsando el botón UNIT.

Apagado manual



Pulsa el botón ON/OFF durante un rato para utilizar su función de apagado

Aviso de sobrecarga



Cuando aparece este aviso durante el pesaje, significa que la carga actual supera el peso máximo de este dispositivo. Por favor, retire el objeto inmediatamente para evitar daños en la balanza.


Características básicas

- Sensor de alta precisión
- Rango de pesaje de 5000g/ 1g 3000g/1g
- Valor de división 1g
- Pantalla LCD con blanco negativo digital
- Seguimiento automático del punto cero
- Desconexión automática
- Aviso de sobrecarga
- Interruptor de conversión de unidades (g/lb)

Nota


1. No introduzca el producto en agua ni lo limpie con productos químicos corrosivos.
2. Después de manchar cualquier parte de plástico del cuerpo de la balanza con aceite, ingredientes picantes, vinagre u otras sustancias estimulantes, límpiela inmediatamente.

Operación




1. Coloque la placa de carga (si existe) sobre el cuerpo de la balanza.
2. Pulse el botón ON para encender la balanza.
3. No se puede empezar a utilizar antes de que la pantalla marque cero.

Unidade de conversão



Este produto foi projetado com duas unidades (sistema métrico e britânico), que podem ser convertidas mutuamente ao pressionar o botão UNIT.

Manual do Apagado



Pressione o botão ON/OFF por um tempo para usar sua função de desligamento.

Aviso de sobrecarga



Quando esse aviso aparece durante a pesagem, significa que a carga atual excede o peso máximo desse dispositivo. Remova o objeto imediatamente para evitar danos à balança.


Recursos básicos

- Sensor de alta precisão
- Faixa de pesagem 5000g/ 1g 3000g/1g
- Valor de divisão de 1g
- Tela LCD com branco negativo digital
- Rastreamento automático do ponto zero
- Desligamento automático
- Aviso de sobrecarga
- Chave de conversão de unidades (g/lb)

Nota


1. Não mergulhe o produto em água nem o limpe com produtos químicos corrosivos.
2. Após manchar qualquer parte plástica do corpo da balança com óleo, ingredientes condimentados, vinagre ou outras substâncias estimulantes, limpe-a imediatamente.

Operação




1. Coloque a placa de carga (se houver) no corpo da balança.
2. Pressione o botão ON para ligar a balança.
3. Ela não pode ser usada antes que o visor mostre zero.

Conversion unit



This product is designed with two units (metric and British system), which can be mutually converted by pressing the UNIT button.

Manual shutdown



Press the ON/OFF button for a while to use its shutdown function.

Overload warning



When this warning appears during weighing, it means that the current load exceeds the maximum weight of this device.

Please remove the object immediately to avoid damage to the scale.


Características básicas

- High precision sensor
- Weighing range 5000g/ 1g 3000g/1g
- 1g division value
- LCD display with digital negative target
- Automatic zero point tracking
- Automatic shutoff
- Overload warning
- Unit conversion switch (g/lb)

Nota

1. Do not immerse the product in water or clean it with corrosive chemicals.
2. After staining any plastic part of the scale body with oil, spicy ingredients, vinegar or other stimulating substances, clean it immediately.

Operation



1. Place the load plate (if present) on the balance body.
2. Press the ON button to turn on the balance.
3. It cannot be started before the display shows zero.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar