



MANUAL DE USUARIO

BALANZA4

Índice

Español.....	3
Português.....	5
English.....	7

Características Básicas

- Sensor de alta precisión
- Rango de pesaje de 5000 g / 1 g - 3000 g / 1 g
- Valor de división: 1 g
- Pantalla LCD con dígitos blancos sobre fondo oscuro
- Seguimiento automático del punto cero
- Apagado automático
- Alerta de sobrecarga
- Interruptor de conversión de unidades (g/oz/ml/lb:oz)

Alimentación


Este producto adopta un diseño ecológico con consumo de energía ultra bajo. Viene ensamblado de fábrica con una pila N° 7. Por favor, retire la lámina aislante de la batería después de la compra y luego podrá usarla. Cuando aparezca el aviso de bajo voltaje, reemplace la batería.

Operación



1. Coloque la bandeja de carga (si corresponde) sobre el cuerpo de la balanza.
2. Presione el botón ON para encender la balanza.
3. No coloque carga ni realice pesajes hasta que la pantalla se reinicie a cero.

Conversión de Unidades



Este producto está diseñado con dos sistemas de unidades (métrico e imperial), que pueden convertirse entre sí presionando el botón UNIT.

Apagado Manual



Mantenga presionado el botón ON/OFF por unos segundos para usar la función de apagado.

Alerta de Sobrecarga



Cuando este indicador aparezca durante el pesaje, significa que la carga actual excede el peso máximo permitido por este producto. Retire el objeto de inmediato para evitar daños en la balanza.

Alerta de Batería Baja



Cuando la batería esté baja, aparecerá el indicador correspondiente en la esquina superior izquierda de la pantalla; por favor, reemplace la batería de inmediato.

Nota

1. No sumerja el producto en agua ni lo limpie con químicos corrosivos.
2. Si alguna parte de plástico de la balanza se ensucia con aceite, condimentos picantes, vinagre u otras sustancias agresivas, límpiela de inmediato.
3. Al pesar, coloque la balanza sobre una superficie dura y plana. No la coloque sobre alfombras o materiales blandos durante su uso.

Características Básicas

- Sensor de alta precisión
- Rango de pesaje de 5000 g / 1 g, 3000 g / 1 g
- Valor de división 1 g
- Pantalla LCD con dígitos blancos negativos
- Seguimiento automático del punto cero
- Apagado automático
- Alerta de sobrecarga
- Cambio de unidad (g/oz /ml/lb'oz)

Fuente de Alimentación


Este producto adopta un diseño ecológico con consumo de energía ultra bajo. Se ensambla con batería No. 7 desde fábrica. Por favor, retire la lámina aislante de la batería después de la compra y luego podrá usarla. Cuando aparezca la alerta de bajo voltaje, reemplace la batería.

Operación



1. Coloque la placa de carga (si la hay) sobre el cuerpo de la balanza.
2. Presione el botón ON para encender la balanza.
3. No se puede cargar ni pesar ningún objeto antes de que la pantalla se reinicie a cero.

Conversión de Unidades



Este producto está diseñado con dos unidades (sistema métrico y sistema británico), que pueden convertirse entre sí presionando el botón UNIT.

Apagado Manual



Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un momento para utilizar la función de apagado.

Alerta de Sobrecarga



Quando este símbolo de alerta aparece durante a pesagem, significa que a carga atual excede o peso máximo deste produto. Remova o objeto imediatamente para evitar danos ao corpo da balança.

Alerta de Bateria Fraca



Quando a bateria estiver fraca, o símbolo de alerta aparecerá no canto superior esquerdo do visor. Substitua a bateria imediatamente.

Observações:

1. Não mergulhe o produto em água nem o limpe com produtos químicos corrosivos.
2. Se alguma parte plástica do corpo da balança for manchada com óleo, ingredientes picantes, vinagre ou outras substâncias irritantes, limpe-a imediatamente.
3. Ao pesar, coloque a balança sobre uma superfície dura e plana. Não a coloque sobre carpetes ou materiais macios durante o uso.


Basic Characteristics

- High-precision sensor
- Weighing range of 5000g/ lg 3000g / lg
- Division value lg
- LCD display with negative white digital
- Automatic zero point tracking
- Automatic turn-off
- Overload prompt
- Unit-conversion switch (g/oz /ml/lb' oz)

Power Supply


This product adopts the environmen-friendly design with ultra-low energy consumption. No. 7 battery is assembled for ex-factory. Please remove the isolated thin fim of the battery after purchase and then you may use it. When the low voltage prompt appears, please replace the battery.

Operation



1. Put the loading plate (if any) on the scale body
2. Press ON button to turn on the scale
3. No loading or weighing can be done before the display resets to zero.

Unit Conversion



This product is designed with two units (metric system and British system), which can be converted mutually by pressing UNIT button.

Manual Turn-off




Press ON/OFF button for a while to use its turn-off function.

Overload Prompt



When this prompt sign appears during weighing, it means the current load exceeds the maximum weight of this product. Please take off the object immediately to avoid damage to the scale body.

Overload Prompt



When the battery is low, the left prompt sign will appear on the upper left corner of the display, please replace the battery right away.

Note

1. Don't put the product in water or clean it with corrosive chemicals.
2. After any plastic part of the scale body is stained with oil, spicy ingredients, vinegar or other stimulating substances, please clean it immediately.
3. When weighing, please put the scale on a hard flat surface. Do not put it on a carpet or a soft material when using it.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

