


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

BALANZA DE COCINA
DIGITAL
BALN5K



BALANZA6

INDICE:

Español:..... 3

Inglés:..... 5

Portugues:..... 7

Características principales

- Sistema de sensores de galgas extensométricas de alta precisión para resultados de pesaje más exactos.
- Capacidad: 1 g – 5 kg
- División: 1 g / 2 g
- Función de tara
- Apagado automático
- Indicador de batería baja y sobrecarga
- Cambio libre entre dos unidades de medida: g
- Alimentación: 1 pila de litio de 3V (CR2032)
- Dimensiones: 318 × 140 mm

Botones

- Tecla ON/TARE: encendido, apagado y función de tara.

Operación

Colocación inicial

- Coloque la balanza sobre una superficie dura, plana y limpia (se recomienda mesa estable).
- Presione el botón ON/TARE para encender la balanza.
- La balanza estará lista para su uso cuando la pantalla LCD muestre "Og" después de la secuencia de "pantalla completa".

Uso básico

1. Coloque el recipiente u objeto sobre la plataforma de la balanza. El peso se mostrará en la pantalla.
2. Presione el botón ON/TARE para restablecer el peso a cero. La pantalla mostrará "Tare" y "Og".
3. Agregue alimentos u otros objetos dentro del recipiente. El peso neto de lo añadido aparecerá en la pantalla.
4. Puede repetir el proceso de tara para pesar diferentes ingredientes de forma consecutiva.
5. Al retirar todos los objetos, se mostrará nuevamente el peso total en la pantalla.

Apagado

- Presione el botón ON/TARE para apagar la balanza cuando en la pantalla se muestre "0g".
- Si no se utiliza, la balanza se apagará automáticamente en pocos segundos.

Precauciones

1. Cambie la pila cuando en la pantalla aparezca "Lo", lo cual indica batería baja.
2. Si aparece "EEEE" en la pantalla, significa sobrecarga.

Atención

- Coloque la balanza sobre una superficie dura y plana y asegúrese de que esté estable antes de usar.
- La capacidad máxima es de 5 kg (antes de aplicar la función de tara).
- Para limpiar, use un paño suave con alcohol o limpiavidrios. No utilice jabón ni productos químicos. Mantenga la balanza alejada de agua, líquidos corrosivos, calor y frío extremos.
- Es un dispositivo de alta precisión. No lo golpee, desarme ni deje caer. Manipúlelo con cuidado para evitar daños.
- Uso exclusivo para entorno doméstico. No apta para uso profesional.
- Revise la pila si la balanza presenta fallas. Cámbiela si es necesario.
- Para otros problemas, comuníquese con el distribuidor local o con la empresa por teléfono o correo electrónico.

Key Features

- High-precision strain gauge sensor system for more accurate weighing results.
- Capacity: 1 g – 5 kg
- Division: 1 g / 2 g
- Tare function
- Auto power off
- Low battery and overload indication
- Free switch between two measurement units: g
- Power supply: 1 x 3V lithium battery (CR2032)
- Dimensions: 318 × 140 mm

Buttons

- ON/TARE key: power on, power off, and tare function.

Operation

Initial Placement

- Place the scale on a hard, flat, and clean surface (a stable table is recommended).
- Press the ON/TARE button to turn on the scale.
- The scale will be ready for use when the LCD screen shows “Og” after the “full display” sequence.

Basic Use

1. Place the container or object on the scale platform. The weight will be shown on the screen.
2. Press the ON/TARE button to reset the weight to zero. The screen will display “Tare” and “Og”.
3. Add food or other items into the container. The net weight of what you add will be displayed on the screen.
4. You can repeat the tare process to weigh different ingredients consecutively.
5. When all items are removed, the total weight will be displayed again on the screen.

Power Off

- Press the ON/TARE button to turn off the scale when the screen shows “Og”.
- If not in use, the scale will automatically power off after a few seconds.

Caution

1. Replace the battery when “Lo” appears on the screen, which indicates low power.
2. If “EEEE” is shown on the screen, it indicates overload.

Attention

- Place the scale on a hard and flat surface and make sure it is steady before use.
- The maximum capacity of the scale is 5 kg (before applying tare).
- Clean the surface with a soft cloth using alcohol or glass cleaner. Do not use soap or other chemicals. Keep the scale away from water, corrosive liquids, heat, and extreme cold.
- This is a high-precision measuring device. Do not knock, disassemble, or drop it. Handle carefully to avoid damage.
- For household use only. Not suitable for professional use.
- Check the battery if the scale malfunctions. Replace it if necessary.
- For other problems, please contact your local dealer or our company directly by phone or e-mail.

Principais Características

- Sistema de sensores de alta precisão com célula de carga para resultados de pesagem mais exatos.
- Capacidade: 1 g – 5 kg
- Divisão: 1 g / 2 g
- Função de tara
- Desligamento automático
- Indicação de bateria fraca e sobrecarga
- Alternância livre entre duas unidades de medida: g
- Alimentação: 1 bateria de lítio 3V (CR2032)
- Dimensões: 318 × 140 mm

Botões

- Tecla ON/TARE: ligar, desligar e função de tara.

Operação

Colocação inicial

- Coloque a balança em uma superfície dura, plana e limpa (uma mesa estável é recomendada).
- Pressione o botão ON/TARE para ligar a balança.
- A balança estará pronta para uso quando a tela LCD mostrar “0g” após a sequência de “exibição completa”.

Uso básico

1. Coloque o recipiente ou objeto sobre a plataforma da balança. O peso aparecerá na tela.
2. Pressione o botão ON/TARE para zerar o peso. A tela exibirá “Tare” e “0g”.
3. Adicione alimentos ou outros itens no recipiente. O peso líquido do que for adicionado será exibido na tela.
4. Você pode repetir o processo de tara para pesar diferentes ingredientes de forma consecutiva.
5. Ao retirar todos os itens, o peso total será exibido novamente na tela.

Desligamento

- Pressione o botão ON/TARE para desligar a balança quando a tela mostrar “Og”.
- Caso não seja utilizada, a balança se desligará automaticamente após alguns segundos.

Cuidado

1. Substitua a bateria quando aparecer “Lo” na tela, o que indica bateria fraca.
2. Se “EEEE” aparecer na tela, isso indica sobrecarga.

Atenção

- Coloque a balança em uma superfície dura e plana e certifique-se de que esteja estável antes do uso.
- A capacidade máxima da balança é de 5 kg (antes de aplicar a tara).
- Para limpar, use um pano macio com álcool ou limpa-vidros. Não use sabão nem outros produtos químicos. Mantenha a balança afastada de água, líquidos corrosivos, calor e frio extremo.
- Este é um dispositivo de medição de alta precisão. Não bata, desmonte ou deixe cair. Manuseie com cuidado para evitar danos.
- Uso exclusivo para ambiente doméstico. Não é adequada para uso profissional.
- Verifique a bateria se a balança apresentar falhas. Substitua-a se necessário.
- Para outros problemas, entre em contato com o revendedor local ou com nossa empresa diretamente por telefone ou e-mail.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

