

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ELECTROCERRADURA
DERECHA
LOCK 12 D



CERRA12D

Instrucción de cerradura eléctrica

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Utilizá un transformador de 10 vatios de potencial y 8-12v de tensión de salida


AJUSTE DEL MUELLE

El muelle de carga es ajustable en función del peso de la puerta y de la potencia de la puerta en el momento de cierre, si existe.

El ajuste debe efectuarse actuando sobre la tuerca hexagonal por medio de una llave 12 o, más sencillamente, por medio de un alicate.


INSTALAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES Y LA PLANTILLA EN EL INTERIOR DE LA HOJA

CERRADURA ELÉCTRICA




SECCIÓN DEL CABLE DE COBRE RELACIONADA CON LA DISTANCIA DE SUMINISTRO.

mm ²	Ømm
0.5	0.8
1	1.2
1.5	1.4
2	1.6



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
(utilice esta hoja como plantilla de instalación)



SERVI
TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar