

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO




Patillera profesional
HEAVY PLUS

CORTEPE23

Antes de usar


Nombre de la parte



Accesorios de fijación de longitud



Accesorios



SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar


Antes de la operación

Acerca de los accesorios de fijación de longitud

A: Cabeza plana

B: (1-2-3 mm) 3 tipos de ajuste de longitud

1 Para decidir la longitud de corte.



2 Seleccione el accesorio adecuado a la longitud requerida.
A. Manténgalo alineado con la cuchilla.

B. Únalo a la máquina.

3 Retire el accesorio de fijación de longitud. Empuje un lado del accesorio con el pulgar para quitarlo.



3mm



Instrucciones de carga

1 Antes de cargar, apague la máquina de pelo.

2 Para volver a usar, inserte el adaptador de corriente en la toma de corrientes y presione el interruptor de APAGADO a ENCENDIDO, así la máquina funcionará de inmediato.

3 Una carga total tarda alrededor de 2 horas. Cuando se haya cargado completamente, la luz indicadora se volverá verde, la carga durará alrededor de 150 minutos de funcionamiento.

