


**Care**  
by GADNIC

## MANUAL DE USUARIO



Patillera Profesional  
**BLADER MAX**

**CORTEPE25**



### COMPONENTES DE LA CORTADORA DE PELO

1. Hoja de acero inoxidable
2. Botón de encendido/apagado
3. Pantalla LED
4. Guías de corte (1/2/3/4/5/6 mm)
5. Aceite
6. Cepillo de limpieza
7. Cable de carga USB
8. Aumento de velocidad
9. Disminución de velocidad

### BOTELLA DE ACEITE

Mantener fuera del alcance de los niños. No beber. No aplicar en los ojos. Deséchelo adecuadamente cuando esté vacío.

### GUIAS DE CORTE

Mediante el uso de las 6 guías de corte proporcionadas, puede ajustar la longitud de la moldura hasta un máximo de 6 mm (con el peine guía insertado).

Las longitudes de corte son las siguientes:

Con peines guía: de 1-2-3-4-5-6mm.

**IMPORTANTE:** El dispositivo siempre debe estar apagado al insertar o quitar una guía de corte.

### CARGA USB

El cortapelos es muy práctico de transportar y se puede cargar en cualquier lugar con el cable USB.

Viene con batería incorporada, un tiempo de carga completo de 3 horas para ofrecer alrededor de 150 minutos de tiempo de funcionamiento Cable USB. Cargue el dispositivo conectándolo con el banco de energía o los adaptadores (5 V, 1 A) o la computadora. El enchufe de carga USB garantiza que pueda encontrar la fuente de carga convenientemente, ya sea en casa o de viaje.

El indicador LED muestra el estado de funcionamiento y carga.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de comenzar a limpiar el aparato, apáguelo y desenchúfelo siempre.

Limpie la unidad con un paño húmedo y suave.

Nunca utilice detergentes y disolventes para limpiar el aparato.

Después de haber utilizado el aparato, retire la guía de corte y utilice el cepillo de limpieza para limpiar el cuerpo del dispositivo, con el fin de eliminar cualquier pelo de la hoja de corte.

Para garantizar un buen y prolongado funcionamiento del aparato, se recomienda limpiar y aceitar el aparato con frecuencia.

Para una fácil limpieza es posible quitar las cuchillas de corte.

Abra la unidad de corte empujándola hacia atrás.

Retire el pelo de la hoja de corte con el cepillo de limpieza, vuelva a montar la unidad de corte, ponga 2 o 3 gotas de aceite y deje que la máquina funcione durante varios segundos para que la unidad pueda lubricar correctamente.

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
serviciotecnico@servitech.com.ar