

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO CORTADORA DE PELO CANINA CR34



CORTPE34

### Parámetros técnicos

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Potencia nominal: 5w                        | Uso: Cortar el pelo                             |
| Tensión nominal: 3,2 V ---                  | Capacidad de la batería: 500 mAh                |
| Tensión de entrada: 5V ---                  | Tiempo disponible en funcionamiento: 60 minutos |
| Tiempo de carga: 3 horas                    |                                                 |
| Materiales: Acero inoxidable, cerámica, ABS |                                                 |
| Normas: GB 4706.1-2005, GB 4706.9-2008      |                                                 |

### Montar la hoja de corte

Como se muestra, coloque A en B y pulse hasta que oiga un clic.




### Desmontar la hoja de corte

Sostenga el equipo con una mano y empuje el pulgar de la otra mano en el borde de la hoja en la dirección mostrada.



### Limpieza y mantenimiento de las hojas

Por favor, limpie el pelo de la hoja con un cepillo seco. Limpie el pelo entre la hoja y el soporte de acero con un pincel, como se muestra. Lubricar las cuchillas con frecuencia. Si limpia la hoja con agua, asegúrese de que este seca después de cepillarse para evitar que el resorte y otras partes se oxiden.



### Cuerpo de corte limpio

Retire la hoja y cepille todo el pelo del cuerpo y la ranura de la hoja. Después de cepillar, limpie con un paño seco. Después de eso, vuelva a colocar la hoja en su sitio correspondiente.



**Nota:** no use gasolina, diluyentes u otros productos químicos corrosivos para limpiar el equipo de corte.

### Accesorios del producto



Cuerpo del equipo



Hoja de cerámica



Peine de 3 - 6 mm



Peine de 9 - 12 mm



Cable de carga USB




Pincel

### Carga USB


Inserte un extremo del cable en un clip y el otro extremo en un adaptador USB o puerto USB en un PC, portátil, fuente de alimentación portátil USB.

**Nota:** el indicador de carga se muestra rojo cuando se carga y se vuelve verde cuando termina de cargar.



### Colocación de peine

Coloque un lado del peine en la ranura junto al cuerpo del equipo, como se muestra, y luego empuje el otro lado en la otra ranura hasta que se oiga un clic.



### Quitar el peine

Como se muestra, empuje un lado del peine fuera de la ranura y notará que se puede quitar fácilmente.



### Diferentes peines

Puedes intercambiar peines y cortar el pelo en longitudes de 3, 6, 9, 12 mm.



### Precauciones de Seguridad

No tire del cable de carga con las manos mojadas, de lo contrario puede causar una descarga eléctrica.



Si el cargador no funciona correctamente, deje de usarlo.

No tire del cable, ya que puede causar fugas eléctricas, cortocircuitos o incendios.



No utilice cables de carga rotos o deteriorados.

Por favor, utilice el cargador y el cable de carga original en lugar de cualquier otra marca.



Confirme que los dispositivos de carga están secos.

Cuidado con el filo. Esto no es un juguete; Por favor, mantenga el producto y accesorios fuera del alcance de los niños.



Las cuchillas cerámicas son frágiles, por favor tenga cuidado al manipularlos. Si la hoja se rompe, reemplazela inmediatamente.



### Servicio de garantía

- Ofrecemos garantía para el producto en cuestión.
- No ofrecemos ningún servicio gratuito para las fallas causadas por errores personales de los usuarios, incluyendo pero no limitado a lo siguiente:
  - Problemas causados por el desmontaje del equipo por el usuario.
  - Fallo causado por la caída accidental del equipo.
  - Fallo causado por el mantenimiento inadecuado del usuario.
  - Fallo causado por el mal funcionamiento de la cizalla de corte por no cumplir con los requisitos de este manual.
  - Fallos causados por el mantenimiento incorrecto de talleres de reparación no autorizados.

Rev.1

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
www.servitech.com.ar  
11 6260 1114 (sólo texto)  
serviciotecnico@servitech.com.ar