



## MANUAL DE USUARIO



CALENTADOR DE  
CERA DEPILATORIA  
DP100

DEPI0016

### CALENTADOR DE CERA DEPILATORIA

#### ¡LEA ESTAS INSTRUCCIONES!

-Instrucciones de uso-

ADVERTENCIA - Siempre pruebe la temperatura del agua antes de poner las manos en el WAX SPA

1. Coloque el anillo del collar en el borde del calentador.
2. Retire la tapa de plástico del calentador.
3. Ajuste el soporte de la lata de cera en la lata de cera para un fácil manejo.
4. Gire la perilla de control de temperatura y coloque el dial en 100° hasta que la cera adquiera una consistencia líquida. Este proceso dura aproximadamente 15 minutos, para un calentamiento más rápido coloque la tapa sobre el calentador. Una vez líquido, coloque el dial en el lugar medio. La temperatura se mantendrá constante durante todo el día.

Es importante probar la temperatura de la cera colocando una pequeña cantidad en el interior de la muñeca ajustando el dial en consecuencia.

6. Cuando termine la cera, levante la lata. Use el soporte de la lata de cera mientras el calentador aún está caliente.
  7. Apague el calentador todas las noches girando completamente el dial en sentido contrario a las agujas del reloj. Cubra el recipiente tibio con la tapa transparente para mantener la cera libre de polvo.
- Para limpiar el calentador, use la limpieza con cera con la máquina apagada y mientras el calentador aún está ligeramente caliente.
8. Para un nuevo uso, repita los pasos 1 a 7.

**SERV  
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)