

GADNIC

MANUAL DE USUARIO


KIT DE HERRAMIENTAS PARA
FIBRA ÓPTICA
FO1000



FIBRA001

Manual de operaciones

Detector visual de fallas de Fibra Óptica



1. Por favor, coloque las pilas de acuerdo con las instrucciones de la foto para evitar que el equipo funcione mal o se dañe.
2. Conmute hacia arriba para encender las luces, hacia abajo para que parpadeen y en el centro para que se apaguen

Tarjeta de garantía de calidad del producto

Nombre del producto: Detector visual de fallas de Fibra Óptica

Cobertura de la garantía:

- I. Cualquier fallo de hardware o software causado por el período de calidad del producto podrá ser devuelto fabricante o centro de servicio al cliente autorizado para su reparación de forma gratuita
- II. Bajo cualquiera de estas situaciones, el producto no será reparado de forma gratuita:
1. Período de garantía expirado.
 2. El producto ha sido usado o guardado sin respetar las instrucciones.
 3. Las baterías no son recargables.
 4. Daño irreparable causado por mal uso.
 5. Accidente de fuerza mayor

Parámetros técnicos

P/N 40331 Rev.2004

Número de modelo	-1	-10	-15	-20	-25
Potencia óptica de salida	> 1mW	> 10mW	> 15mW	> 20mW	> 25mW
Onda de salida	650nm				
Adaptador de fibra óptica	Conector universal				
Temperatura usada	0~+60 Centígrados				
Temperatura de almacenamiento	-20~+70 Centígrados				
Tipo de batería	5 2 Baterías de alcalina				
Duración de batería	> 40h	> 12h	> 10h		
Medidas	175mm*26mm*26mm				
Peso	173g				



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar