

GADNIC *TOOLS*

Manual de usuario

Aparejo eléctrico



APAREJ14

Lea atentamente las instrucciones y precauciones antes de utilizar el aparato.

Índice

Español.....	Pag.5
Português.....	Pag.19
English.....	Pag.33

Manual de usuario

Aparejo eléctrico



APAREJ14

Descripción

Se trata de una herramienta eléctrica de elevación y tracción, que se utiliza ampliamente en maquinaria, industria, agricultura, pesca, automoción, construcción y otros campos. Esta herramienta está equipada con un interruptor de arranque positivo y negativo y la función de protección de sobrecarga de corriente. En corriente alterna puede producir 500KG de tensión.

1. Modo de velocidad baja:


Pulse brevemente el interruptor de arranque positivo o negativo, adecuado para el funcionamiento de corto alcance.

2. Modo de velocidad máxima:

Pulsación larga del interruptor de arranque positivo o negativo, adecuado para el funcionamiento de larga distancia del recorrido del cable.

3. Consejos importantes:

Este producto tiene amortiguador de inercia, y no habilita la operación inversa dentro de 0,5 segundos, de lo contrario se dañará la placa de circuito.



Sección de Control Remoto

El mando a distancia tiene dos modos de funcionamiento

1. Modo de control por cable:

Pulsando en el interruptor de control por cable, se adecua para el arrastre a la posición más conveniente. El control por cableado es de aproximadamente 7,3 m.

2. Modo de control remoto inalámbrico:

Distancia de control remoto mínimo de 30m y control remoto inalámbrico de amplio alcance máximo de 60m (Distancia sin ninguna interferencia).

Especificaciones

Dimensiones totales: 22x20x24cm

Peso neto: 9,5kg

Max.peso de carga: 500kg

Diámetro del cable: 58mm

Potencia del motor: 1500W

Fuente de alimentación: AC220V

Entrada del gancho superior: 18mm

Entrada del gancho inferior: 35mm

Altura de elevación: 7,6m

Velocidad de elevación: 5m/min

Rango de control remoto: 30m; 60m (mayor distancia posible)

Longitud del cable de control: 7,3m

Precauciones de seguridad

El operador debe estar familiarizado con las siguientes precauciones generales de seguridad; la lectura completa de estas reglas puede permitir al operador para evitar el riesgo de un funcionamiento incorrecto, y tomar medidas preventivas para protegerse a sí mismo ya los demás.

Por favor, haga la inspección periódica del equipo a conciencia cumplir con las normas de seguridad y evitar accidentes.




Nota sobre las piezas de recambio

1. Durante la instalación o el funcionamiento de este producto, no toque directamente con las manos el cable de acero galvanizado el gancho o la entrada de las ruedas.
2. En la operación del gancho y el cable de acero galvanizado usted debe ser especialmente cauteloso.
3. Durante la instalación y el funcionamiento del cable de acero galvanizado, utilice y manipule el cable externo para no lastimarse las manos ni los dedos.



No cumplir con las siguientes instrucciones hará daño a la gente

1. Prohibido utilizar esta herramienta para levantar o mover a una persona.
2. Prohibir que haya personas debajo de la máquina durante la instalación o el funcionamiento, y no tirar de la misma carga con varias máquinas al mismo tiempo.



El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar accidentes con lesiones graves

1. No contenga sustancias explosivas, inflamables en el entorno de uso del producto.
2. Usar equipo de protección ocular durante la operación.
3. Prestar atención al aislamiento y protección del cable y terminal eléctrico.

Nota para las piezas y componentes

El incumplimiento de las siguientes instrucciones provocará accidentes con lesiones graves:

1. Seguridad de la convención

- (1) Familiarizarse con su producto es una gran idea, lea el manual de instrucciones, para que usted entienda los productos y el uso correcto del mismo.
- (2) No tome drogas y ni beba alcohol antes de proceder a usar este producto.
- (3) No exceda la carga nominal de este producto.

2. La instalación de seguridad

- (1) La estructura de soporte y el dispositivo de conexión de la carga que sean seleccionadas para soportar la tracción máxima del producto.
- (2) El uso de interruptores, piezas, componentes y piezas de repuesto, que son aprobados por la fábrica.

3. Funcionamiento seguro

- (1) En el momento de funcionamiento, no mover a plena carga, para evitar daños en las piezas y reducir la vida útil del producto.
- (2) Antes de la operación de los productos, por favor, compruebe si el funcionamiento del mando a distancia es normal. El mando a distancia debe colocarse en un lugar limpio y seco, para evitar daños en los componentes.
- (3) No utilice anclajes deteriorados, que no puedan funcionar normalmente o productos dañados.

- (4) El cable de acero galvanizado y el dispositivo de gancho deben ser inspeccionados antes de la operación. Las piezas dañadas deben ser cambiadas.
- (5) El servicio de vida útil del cable de acero galvanizado está estrechamente relacionado con el uso. Antes de usar, el cable de acero galvanizado en el nuevo producto y la sustitución de la nueva, debe ser testeada con una carga para ser enrollada al tambor, de lo contrario debido a la bobina enrollada inadecuadamente dañará el cable de acero galvanizado.
- (6) Sobre una base regular de engrase de cable de acero galvanizado; la adición de aceite debe realizarse con un cepillo duro o pieza de madera. Se prohíbe engrasar a mano directamente el cable de acero galvanizado.
- (7) Cuando el grado de fractura del cable de acero galvanizado exceda los requisitos prescritos, el cable de acero galvanizado debe sustituirse oportunamente de acuerdo con las especificaciones del modelo de cable de acero galvanizado y el original.
- (8) No utilice el cable de acero galvanizado con gancho afilado, para no causar daños.
- (9) Antes de utilizar el producto, elimine cualquier obstáculo que pueda interferir con el funcionamiento seguro del mismo.
- (10) Utilizar la técnica de uso de cable de acero galvanizado correcta para evitar el deslizamiento de la cinta.
- (11) En tensión o carga, no toque cable de acero galvanizado o el gancho.
- (12) Prestar atención a la estabilidad de la carga durante la operación.
- (13) No agitar o girar la carga.
- (14) No enganchar la carga cuando se encuentra suspendida, lejos del suelo.

(15) No tirar del cable de acero galvanizado por encima de la longitud de la pintura roja, para evitar que el cable de acero galvanizado se suelte desde la dirección opuesta que otras personas estén cerca.

(16) Cuando alguien tiene un mando a distancia y está operando con la carga, no toque el cable de acero galvanizado; mantener la distancia, y también evitar que otras personas estén cerca.

(17) Durante la operación, por favor manténgase alejado del cable de acero galvanizado y de los productos que están bajo carga, para que el operador pueda permanecer a una distancia segura. Si el cable de acero galvanizado se suelta o se rompe durante la carga, puede provocar un accidente.


(18) Permanecer en el lado de la carga durante la operación.

(19) Asegurarse de que la dirección de marcha del gancho está en la misma dirección de la operación.

(20) Cuando el producto no se utiliza, y necesita reparación o sustitución de piezas, es necesario desenchufar el cable de alimentación de manera oportuna.

(21) No utilice el producto para tirar de otros vehículos; la carga de impacto es muy fuerte y puede dañar el vehículo.

(22) Cuando el producto no funcione, no se permite dejar colgado objetos pesados en el aire, para evitar que las piezas produzcan deformaciones permanentes.




Aviso de corte y quemaduras

El incumplimiento de las siguientes instrucciones provocará lesiones en las manos o los dedos:

1. El manejo del cable de acero galvanizado debe realizarse con guantes gruesos de cuero.
2. El calor se descargará desde el extremo de la parte trasera del equipo durante el funcionamiento, tenga cuidado con las quemaduras. Pruebe si el funcionamiento del mando a distancia es normal.

El mando a distancia debe colocarse en un lugar limpio y seco, para evitar daños en los componentes.

(3) No utilice anclajes deteriorados, que no puedan funcionar normalmente o productos dañados.



Utiliza el gancho

1. Utilizar un gancho con bloqueo.
 2. Asegurarse de que la cerradura del gancho se ha bloqueado antes de la carga
 3. No añadir la carga en la parte superior o en la cerradura del gancho, la carga sólo puede añadirse en el centro del gancho.
- limpio y seco, para evitar daños en los componentes.


Daños al producto o al equipo

1. No utilice este producto para elevar otros vehículos; la carga de impacto es fácil de exceder la capacidad de carga instantánea máxima del cable de acero o la capacidad de carga del producto.
2. No introduzca ninguna parte del producto en agua o en un entorno húmedo durante su funcionamiento.
3. Coloque el producto en un entorno seco, limpio y protegido.

Choque eléctrico

El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar accidentes graves:

1. Utilice un enchufe de 220 VAC, a través del dispositivo de protección contra fugas de corriente como un disyuntor y una térmica para proteger el enchufe.
2. No utilice este producto en un ambiente húmedo.
3. Evite que el cable de alimentación entre en contacto con bordes afilados o cerca de las piezas del motor durante la tracción.
4. Se deben tomar medidas de aislamiento y protección de terminales y eléctricos.



1. Cuando toque el cable, póngase guantes gruesos.
2. No tire del cable de acero galvanizado por encima de la longitud de la posición de pintura roja.

Guía de funcionamiento

Productos y notas de conexión de corriente alterna

1. Los cables del producto deben estar conectados a la toma de corriente con dispositivo de protección contra fugas.
2. Para el uso de la cuerda extendida, es necesario asegurarse de que es capaz de manejar el estado actual de funcionamiento a plena carga.

Sobrecarga o sobrecalentamiento

1. Cuando el motor está sobrecargado, el producto dejará de funcionar y dos luces rojas en el monitor parpadearán hasta que la máquina se puede utilizar de nuevo. Esto sucede para ser retirado en la tensión del cable de acero galvanizado y reducir la carga. Si el sensor se sobrecarga se activa, no intente cargar el mismo peso, para evitar daños en el producto.
2. Por favor no utilice durante mucho tiempo, el uso continuo aumentará el proceso de funcionamiento y pueden producirse graves daños al motor.

Reparación y mantenimiento de productos

1. Antes y después de la operación, compruebe si el cable de acero y el gancho tienen signos de agrietamiento o daño; el agrietamiento y las piezas dañadas deben ser reemplazadas, no intente reparar el cable alargado, desgastado o dañado.
2. Los fallos del cable son los siguientes: deformación, doblado, corrosión, desgaste de piezas o partes. Los ejemplos de averías del gancho son los siguientes: fisura, deformación, apertura excesiva de las piezas, lengüeta suelta o dañada y corrosión.

3. Si hay una distorsión en el componente del gancho o fenómeno de apertura excesiva, puede presagiar efectos de sobrecarga. Entonces deben ser reemplazados con prontitud todas las posibles piezas de rodamiento dañados.
4. Mantener las cuerdas y ganchos limpias, utilice herramientas para limpiar la suciedad y los escombros.

El paquete incluye

- 1x Cabrestante eléctrico.
- 1x Mando a distancia. (batería no incluida)
- 2x Escobillas de carbón.
- 2x Guantes.
- 1x Paquete de cinta.
- 1x Manual de usuario.

Garantía y asistencia

Ofrecemos garantía, a partir de la fecha de compra

¿Qué cubre?

Defectos debidos a materiales y mano de obra defectuosos del producto.

¿Qué NO está cubierto?

1. Los daños causados por el propietario al intentar arreglar o modificar el producto por sí mismo.
2. Daños causados por mal uso, abuso, negligencia, alteraciones o reparaciones no autorizadas.
3. Depreciación natural.

¿Cómo solicitar servicios de garantía?

La garantía entra en vigor a partir de la fecha de su compra.

Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de mensaje en línea, o enviar un correo electrónico.

Nuestro servicio al cliente se ocupará de su problema.

GADNIC *TOOLS*

Manual do usuário

Aparelho elétrico



APAREJ14

Leia atentamente as instruções e precauções antes de usar o aparelho.

Descrição

Esta é uma ferramenta elétrica de elevação e tração, amplamente utilizada em maquinário, indústria, agricultura, pesca, automotivo, construção e outros campos. Essa ferramenta é equipada com chave de partida positiva e negativa e função de proteção contra sobrecorrente. Em corrente alternada, pode produzir 500 kg de tensão.

1. modo de baixa velocidade:


Pressione brevemente o interruptor de partida positivo ou negativo, adequado para operações de curto alcance.

2. modo de velocidade máxima:

Pressione longamente o interruptor de partida positivo ou negativo, adequado para operação de longa distância da rota do cabo.

3. dicas importantes:

Este produto tem um amortecedor de inércia e não ative a operação reversa dentro de 0,5 segundos, caso contrário, isso danificará a placa de circuito.



Seção de controle remoto

O controle remoto tem dois modos de operação

1. Modo de controle com fio:

Ao pressionar o interruptor de controle com fio, ele é adequado para ser arrastado para a posição mais conveniente. O controle com fio é de aproximadamente 7,3 m.

2. Modo de controle remoto sem fio:

Distância mínima de controle remoto de 30 m e controle remoto sem fio de amplo alcance máximo de 60 m (distância sem nenhuma interferência).

Especificações

Dimensões gerais: 22x20x24cm

Peso líquido: 9,5kg

Peso máximo da carga: 500kg

Diâmetro do cabo: 58mm

Potência do motor: 1500W

Fonte de alimentação: AC220V

Entrada do gancho superior: 18mm

Entrada do gancho inferior: 35mm

Altura de elevação: 7,6m

Velocidade de elevação: 5m/min

Alcance do controle remoto: 30m; 60m (maior distância possível)

Comprimento do cabo de controle: 7,3m

Precauções de segurança

O operador deve estar familiarizado com as seguintes precauções gerais de segurança; a leitura completa dessas regras pode permitir que o operador evite o risco de operação incorreta e tome medidas preventivas para proteger a si mesmo e aos outros.

Faça inspeções periódicas no equipamento para cumprir conscientemente as regras de segurança e evitar acidentes.




Observação sobre peças sobressalentes

1. Durante a instalação ou operação deste produto, não toque diretamente com as mãos no cabo de aço galvanizado, no gancho ou na entrada da roda.
- 2 Ao operar o gancho e o cabo de aço galvanizado, você deve ser especialmente cuidadoso.
- 3 Durante a instalação e a operação do cabo de aço galvanizado, use e manuseie o cabo de aço externo de modo a não ferir suas mãos e dedos.



O não cumprimento das instruções a seguir resultará em lesões às pessoas

1. Não use essa ferramenta para levantar ou mover uma pessoa.
- 2) Proibir a presença de pessoas sob a máquina durante a instalação ou operação e não puxar a mesma carga com várias máquinas ao mesmo tempo.



O não cumprimento das instruções a seguir pode levar a acidentes com ferimentos graves

1. Não contenha substâncias explosivas e inflamáveis no ambiente de operação do produto.
- 2 Use equipamento de proteção ocular durante a operação.
- 3) Preste atenção ao isolamento e à proteção do cabo elétrico e do terminal.

Observação para peças e componentes

O não cumprimento das instruções a seguir resultará em acidentes com ferimentos graves:

1. Convenção de segurança

- (1) Familiarizar-se com o produto é uma ótima ideia, leia o manual de instruções para entender os produtos e o uso correto deles.
- (2) Não tome drogas nem beba álcool antes de usar este produto.
- (3) Não exceda a carga nominal deste produto.

2) Instalação de segurança


- (1) A estrutura de suporte e o dispositivo de conexão de carga são selecionados para suportar a tração máxima do produto.
- (2) O uso de interruptores, peças, componentes e peças de reposição aprovados pela fábrica.

3. Operação segura

- (1) No momento da operação, não se mova sob carga total para evitar danos às peças e reduzir a vida útil do produto.
- (2) Antes da operação dos produtos, verifique se a operação do controle remoto está normal. O controle remoto deve ser colocado em um local limpo e seco, para evitar danos aos componentes.
- (3) Não use fixações danificadas, que não possam operar normalmente ou produtos danificados.

- (4) O cabo de aço galvanizado e o dispositivo do gancho devem ser inspecionados antes da operação. As peças danificadas devem ser substituídas.
- (5) A vida útil do cabo de aço galvanizado está intimamente relacionada ao uso. Antes do uso, o cabo de aço galvanizado do novo produto e a substituição do novo devem ser testados com uma carga a ser enrolada no tambor, caso contrário, a bobina enrolada incorretamente danificará o cabo de aço galvanizado.
- (6) Lubrificação regular do cabo de aço galvanizado; a adição de óleo deve ser feita com uma escova dura ou um pedaço de madeira. É proibido engraxar o cabo de aço galvanizado diretamente com a mão.
- (7) Quando o grau de fratura do cabo de aço galvanizado exceder os requisitos prescritos, o cabo de aço galvanizado deverá ser substituído em tempo hábil, de acordo com as especificações do modelo do cabo de aço galvanizado e do cabo original.
- (8) Não use o cabo de aço galvanizado com gancho afiado, para não causar danos.
- (9) Antes de usar o produto, remova todos os obstáculos que possam interferir na operação segura do produto.
- (10) Use a técnica correta de utilização do cabo de aço galvanizado para evitar o deslizamento da correia.
- (11) Em tensão ou carga, não toque no cabo de aço galvanizado ou no gancho.
- (12) Preste atenção à estabilidade da carga durante a operação.
- (13) Não agite nem gire a carga.
- (14) Não enganche a carga quando ela estiver suspensa, longe do chão.

- (15) Não puxe o cabo de aço galvanizado acima do comprimento da tinta vermelha, para evitar que o cabo de aço galvanizado se solte na direção oposta à de outras pessoas que estejam por perto.
- (16) Quando alguém tiver um controle remoto e estiver operando com a carga, não toque no cabo de aço galvanizado; mantenha a distância e também evite que outras pessoas estejam por perto.
- (17) Durante a operação, mantenha-se afastado do cabo de aço galvanizado e dos produtos que estão sob carga, para que o operador possa ficar a uma distância segura. Se o cabo de aço galvanizado se soltar ou quebrar durante o carregamento, isso pode causar um acidente.
- (18) Fique do lado do carregamento durante a operação.
- (19) Certifique-se de que a direção de funcionamento do gancho esteja na mesma direção da operação.
- (20) Quando o produto não estiver em uso e precisar de reparo ou substituição de peças, é necessário desconectar o cabo de alimentação em tempo hábil.
- (21) Não use o produto para puxar outros veículos; a carga de impacto é muito forte e pode danificar o veículo.
- (22) Quando o produto não estiver em operação, não é permitido deixar objetos pesados pendurados no ar para evitar a deformação permanente das peças.



Aviso de corte e queimadura

El incumplimiento de las siguientes instrucciones provocará lesiones en las manos o los dedos:

1. El manejo del cable de acero galvanizado debe realizarse con guantes gruesos de cuero.
2. El calor se descargará desde el extremo de la parte trasera del equipo durante el funcionamiento, tenga cuidado con las quemaduras. Pruebe si el funcionamiento del mando a distancia es normal.

El mando a distancia debe colocarse en un lugar limpio y seco, para evitar daños en los componentes.

(3) No utilice anclajes deteriorados, que no puedan funcionar normalmente o productos dañados.



Use o gancho

1. Use um gancho de travamento.
2. certifique-se de que a trava do gancho tenha sido travada antes de carregar
3. Não adicione a carga na parte superior ou na trava do gancho, somente carga pode ser adicionada no centro do gancho.


Danos ao produto ou ao equipamento

1. Não use este produto para elevar outros veículos; a carga de impacto pode facilmente exceder a capacidade máxima de carga instantânea do cabo de aço ou a capacidade de carga do produto.
- 2 Não coloque nenhuma parte do produto na água ou em um ambiente úmido durante a operação.
3. coloque o produto em um ambiente seco, limpo e protegido.

Choque elétrico

O não cumprimento das instruções a seguir pode resultar em acidentes graves:

1. use um plugue de 220 VCA, por meio do dispositivo de proteção contra vazamento de corrente, como um disjuntor e um termistor para proteger o plugue.
2. não use este produto em um ambiente úmido.
3. não permita que o cabo de alimentação entre em contato com bordas afiadas ou próximo a peças do motor durante o puxamento.
4. é necessário tomar medidas de proteção e isolamento elétrico e de terminais.



1. ao tocar no cabo, use luvas grossas.
2. não puxe o cabo de aço galvanizado pelo comprimento da posição da tinta vermelha.

Guia de operação

Notas sobre produtos e conexão corrente alternada

1. Os fios do produto devem ser conectados à tomada com dispositivo de proteção contra vazamento.
- 2 Para o uso do cabo estendido, é necessário certificar-se de que ele seja capaz de suportar o estado operacional atual com carga total.

Sobrecarga ou superaquecimento

1. Quando o motor estiver sobrecarregado, o produto parará de funcionar e duas luzes vermelhas no monitor piscarão até que a máquina possa ser usada novamente. Isso acontece quando a tensão do cabo de aço galvanizado é removida e a carga é reduzida. Se o sensor de sobrecarga for acionado, não tente carregar o mesmo peso para evitar danos ao produto.
- 2) Não use por muito tempo, pois o uso contínuo aumentará o processo de funcionamento e poderá ocorrer dano grave ao motor.

Reparo e manutenção dos produtos

1. antes e depois da operação, verifique se há sinais de rachaduras ou danos no cabo de aço e no gancho; as peças rachadas e danificadas devem ser substituídas; não tente reparar o cabo de aço alongado, desgastado ou danificado.
2. As falhas do cabo são as seguintes: deformação, flexão, corrosão, desgaste de partes ou peças. Exemplos de falhas no gancho são: rachadura, deformação, abertura excessiva das peças, farpa solta ou danificada e corrosão.

- 3) Se houver distorção no componente do gancho ou fenômeno de abertura excessiva, isso pode pressagiar efeitos de sobrecarga. Então, todas as peças de rolamento possivelmente danificadas devem ser imediatamente substituídas.
4. mantenha as cordas e os ganchos limpos, use ferramentas para limpar a sujeira e os detritos.

O pacote inclui

- 1x Guincho elétrico.
- 1 controle remoto (bateria não incluída).
- 2 escovas de carvão.
- 2 luvas.
- 1 pacote de fita adesiva.
- 1 manual do usuário.

Garantia e suporte

Oferecemos garantia a partir da data da compra

O que ela cobre?

Defeitos causados por materiais e mão de obra defeituosos do produto.

O que NÃO é coberto?

- 1. danos causados pela tentativa do proprietário de consertar ou modificar o produto por conta própria.
- 2. danos causados por uso indevido, abuso, negligência, alterações ou reparos não autorizados.
- 3. depreciação natural.

Como solicitar serviços de garantia?

A garantia entra em vigor a partir da data de sua compra.

Entre em contato conosco por meio de mensagem on-line ou envie-nos um e-mail.

Nosso serviço de atendimento ao cliente cuidará do seu problema.

User's manual

Electric Apparatus



APAREJ14

Description

This is a lifting and pulling power tool, which is widely used in machinery, industry, agriculture, fishing, automotive, construction and other fields. This tool is equipped with positive and negative start switch and current overload protection function. In alternating current, it can produce 500KG voltage.

1. Low speed mode:


Shortly press the positive or negative start switch, suitable for short-range operation.

2. Full speed mode:

Long press the positive or negative start switch, suitable for long distance operation of cable travel.

3. Important tips:

This product has inertia damper, and do not enable reverse operation within 0.5 seconds, otherwise it will damage the circuit board.



Remote Control Section

The remote control has two operating modes

1. Wired control mode:

By pressing on the wired control switch, it is suitable for dragging to the most convenient position. The wired control is approximately 7.3 m.

2. Wireless remote control mode:

Minimum remote control distance of 30m and maximum wide range wireless remote control of 60m (Distance without any interference).

Specifications

Overall dimensions: 22x20x24cm

Net weight: 9.5kg

Max.load weight: 500kg

Cable diameter: 58mm

Motor power: 1500W

Power supply: AC220V

Upper hook input: 18mm

Lower hook input: 35mm

Lifting height: 7.6m

Lifting speed: 5m/min

Remote control range: 30m; 60m (longest possible distance)

Control cable length: 7.3m

Safety precautions

The operator should be familiar with the following general safety precautions; reading these rules thoroughly can enable the operator to avoid the risk of incorrect operation, and take preventive measures to protect himself and others.


Please make periodic inspection of the equipment to conscientiously comply with the safety rules and avoid accidents.



Note on spare parts


1. During installation or operation of this product, do not touch the galvanized steel wire rope directly with your hands on the hook or the wheel inlet.
2. In the operation of the hook and galvanized steel wire rope you should be especially cautious.

During installation and operation of the galvanized steel wire rope, use and handle the outer wire rope so as not to injure your hands and fingers.



Failure to comply with the following instructions will injure people

1. Prohibit using this tool to lift or move a person.
2. Prohibit people under the machine during installation or operation, and do not pull the same load with several machines at the same time.



Failure to comply with the following instructions may result in accidents with serious injuries

1. Do not contain explosive, flammable substances in the environment where the product is used.
2. Use eye protection equipment during operation.
3. Pay attention to the insulation and protection of the electrical cable and terminal.

Note for parts and components

Failure to follow the following instructions will result in serious injury accidents:

1. Safety convention

- (1) Familiarizing yourself with your product is a great idea, read the instruction manual, so that you understand the products and the correct use of it.
- (2) Do not take drugs and do not drink alcohol before proceeding to use this product.
- (3) Do not exceed the rated load of this product.

2. Safety installation

- (1) The supporting structure and load connection device that are selected to withstand the maximum traction of the product.
- (2) The use of switches, parts, components and spare parts, which are approved by the factory.

3. Safe operation

- (1) At the time of operation, do not move under full load, to avoid damage to parts and reduce the service life of the product.
- (2) Before the operation of the products, please check whether the operation of the remote control is normal. The remote control should be placed in a clean and dry place, to avoid damage to the components.
- (3) Do not use damaged anchors, which cannot operate normally or damaged products.

- (4) The galvanized steel wire rope and hook device should be inspected before operation. The damaged parts should be replaced.
- (5) The service life of galvanized steel wire rope is closely related to the use. Before use, galvanized steel wire rope in the new product and the replacement of the new, should be tested with a load to be wound to the drum, otherwise due to improperly wound coil will damage the galvanized steel wire rope.
- (6) On a regular basis of galvanized steel wire rope greasing; adding oil should be carried out with a stiff brush or piece of wood. It is forbidden to grease galvanized steel wire rope by hand directly.
- (7) When the fracture degree of galvanized steel wire rope exceeds the prescribed requirements, the galvanized steel wire rope should be replaced timely according to the specifications of galvanized steel wire rope model and the original one.
- (8) Do not use galvanized steel wire rope with sharp hook, so as not to cause damage.
- (9) Before using the product, remove any obstacles that may interfere with the safe operation of the product.
- (10) Use the correct galvanized steel wire rope usage technique to avoid slipping of the belt.
- (11) In tension or load, do not touch galvanized steel wire rope or hook.
- (12) Pay attention to the stability of the load during operation.
- (13) Do not shake or rotate the load.
- (14) Do not hook the load when it is suspended, away from the ground.

(15) Do not pull the galvanized steel cable beyond the red paint mark to prevent it from coming loose from the opposite direction if other people are nearby.

(16) When someone is holding a remote control and operating the load, do not touch the galvanized steel cable; maintain distance and also prevent other people from being nearby.

(17) During operation, please stay away from the galvanized steel cable and the products being loaded, so that the operator can remain at a safe distance. If the galvanized steel cable comes loose or breaks during loading, it may cause an accident.


(18) Stay on the side of the load during operation.

(19) Ensure the hook's running direction is in the same direction as the operation.

(20) When the product is not in use and requires repair or replacement of parts, unplug the power cord in a timely manner.

(21) Do not use the product to tow other vehicles; the impact load is very strong and may damage the vehicle.

(22) When the product is not in use, do not leave heavy objects hanging in the air, to prevent permanent deformation of the parts.



Cut and Burn Warning


Failure to follow the following instructions will result in hand or finger injuries:

1. When handling the galvanized steel cable, wear heavy leather gloves.

2. Heat will be discharged from the rear end of the equipment during operation; be careful not to burn yourself. Test whether the remote control is functioning normally.

The remote control should be placed in a clean, dry place to avoid component damage.

(3) Do not use damaged anchors that cannot function normally or damaged products.



Use the hook

1. Use a locking hook.

2. Ensure the hook lock is engaged before loading.

3. Do not load cargo on top or in the hook lock. Load cargo can only be loaded in the center of the hook. Keep the hook clean and dry to avoid damage to components.


Damage to the Product or Equipment

1. Do not use this product to lift other vehicles; the impact load can easily exceed the maximum instantaneous load capacity of the wire rope or the product's load capacity.
2. Do not immerse any part of the product in water or a humid environment during operation.
3. Place the product in a dry, clean, and protected environment.

Electric Shock

Failure to follow the following instructions may cause serious accidents:

1. Use a 220 VAC plug, using a leakage current protection device such as a circuit breaker and a thermal protector to protect the plug.
2. Do not use this product in a humid environment.
3. Prevent the power cable from coming into contact with sharp edges or near engine parts during pulling.
4. Measures must be taken to insulate and protect the terminals and electrical outlets.



1. When touching the cable, wear heavy gloves.
2. Do not pull the galvanized steel cable beyond the red-painted position.

Operating Instructions

Products and AC Power Connection Notes

1. The product's cables must be connected to a power outlet with a leakage protection device.
2. When using the extended rope, ensure that it is capable of handling the current operating state at full load.

Overload or Overheating

1. When the motor is overloaded, the product will stop working and two red lights on the monitor will flash until the machine is ready to be used again.

This is due to the tension on the galvanized steel cable and the reduced load. If the overload sensor is triggered, do not attempt to load the same weight to avoid damage to the product.

2. Please do not use for prolonged periods; continued use will increase the operating time and may cause serious damage to the motor.

Product Repair and Maintenance

1. Before and after operation, check the steel cable and hook for signs of cracking or damage; Cracks and damaged parts must be replaced. Do not attempt to repair elongated, worn, or damaged wire rope.
2. Wire rope failures include deformation, kinking, corrosion, and wear of parts or components. Examples of hook failures include cracks, deformation, excessive opening of parts, loose or damaged tabs, and corrosion.

3. If there is distortion in the hook component or excessive opening, it may indicate overloading. All bearing parts that may be damaged should be replaced promptly.
4. Keep the ropes and hooks clean and use tools to remove dirt and debris.

Package Includes

- 1 x Electric Winch
- 1 x Remote Control (battery not included)
- 2 x Carbon Brushes
- 2 x Gloves
- 1 x Pack of Webbing
- 1 x User Manual

Warranty and Support

We offer a warranty from the date of purchase.

What is covered?

Defects due to faulty materials and workmanship.

What is NOT covered?

1. Damage caused by the owner attempting to repair or modify the product themselves.
2. Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations, or unauthorized repairs.
3. Natural depreciation.

How do I request warranty service?

The warranty is effective from the date of purchase.

Please contact us via online message or email.

Our customer service team will address your issue.