


Gracias por elegir este producto. La balanza de medición de goteo es una balanza que mide simultáneamente la cantidad de granos de café, el agua caliente y el tiempo de extracción, que son los componentes principales para hacer un delicioso café de goteo a mano. También es adecuada para el uso en la producción de alimentos en la cocina.

Efecto de la pantalla

Abra la tapa inferior de la batería, coloque las dos pilas AAA correctamente, coloque una superficie plana y dura, la pantalla LCD muestra la figura durante 2 segundos (figura 1), y luego muestra la figura 2, lo que indica que el producto está listo para su uso.

A/ visualización del peso B/ visualización de la hora C/ alarma de insuficiencia de energía-visualiza el voltaje de la pila es insuficiente.



Descripción de la función del botón

ENCENDIDO/APAGADO: Enciende y apagar en cualquier estado
 MODO: Pulse la tecla para una sola unidad



conversión. Mantenga pulsado este botón 3S para la opción de cuenta atrás, Cuenta atrás 3-8 minutos opcional.

START/STOP: Una sola pulsación de este botón para las agujas del reloj, un solo clic durante el proceso de cronometraje se suspenderá, mantenga pulsado este botón 3s temporizador de reinicio. Modo de cuenta atrás, una sola pulsación de este botón se iniciará la cuenta atrás, cuenta atrás en progreso, una sola pulsación de este botón hará una pausa, pulsación larga de este botón 3s reinicio.

evitar el tiempo y la cuenta atrás en el estado suspendido. una sola pulsación este botón seguirá funcionando.


TARA: Pulsando este botón una sola vez se muestra la puesta a cero, Manteniendo pulsado 3s se cancela el apagado automático

Conversión de unidades

Este producto tiene un total de cuatro tipos de unidades para elegir, oz, lb, g / mi, ml. Cada vez que pulse la tecla "MODE" para cambiar una unidad. mi en unidades g / ml representa la gravedad específica del agua, MI solo es la proporción de leche.

Instrucciones de uso


- Abra la tapa Battery de la parte inferior, coloque correctamente dos pilas AAA.
- Coloque el producto sobre una superficie plana con un objeto estable.
- Después de colocar el producto correctamente, muestre el efecto como se muestra en la figura, y después de esperar 2 segundos, muestre el efecto como se muestra en la figura 2.




- Visualice correctamente, comience a utilizar este producto, puede de acuerdo a las necesidades reales de la operación funcional relevante.

Presentación del café con ponche de mano

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar una balanza de goteo para preparar con precisión 300 gramos de café utilizando 18 gramos de café molido.



Presione "ON/OFF"




Después de poner a cero el aparato Pulse "TARA".



Añadir café molido Restablecer peso



Poner en marcha el temporizador y verter agua caliente, Remojar lentamente espere 30 segundos



Restablecer peso Poco a poco empieza a añadir más agua



La coclón debería durar 3 minutos Apagar

instrucciones de romp

- O-Ld: sobrepeso
- LO: electricidad insuficiente
- A-OFF: Levantar el automatico de apagado
- UNST: El entorno es inestable, hay vibración.

Precaución de seguridad

- No coloque objetos que pesen más que el máximo del producto, para no causar daños permanentes.
- Después del pesaje despeje la plataforma de pesaje, por favor no coloque artículos sobre la plataforma de pesaje del producto.
- Retire la batería cuando no la utilice durante un periodo prolongado.
- Prohibido su uso a menores de 12 años.
- Este producto no es impermeable, no lo sumerja en agua.
- Mantenga el producto almacenado en un ambiente seco, estable y no corrosivo.
- Si tiene alguna duda durante el uso, póngase en contacto con su distribuidor local.

SERVITECH
 SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
 www.servitech.com.ar
 © 11 6260 1114 (sólo texto)
 serviciotecnico@servitech.com.ar