

CUK
by GADNIC


MOLINILLO DE
CAFÉ MANUAL




MANUAL DE USUARIO

GRINDER8

Instalación del producto



- 1** Accesorios a preparar
 Tornillo 3 uds
 Tolva 1 ud
 Molino 1 PC
 Crank 1 PCS
 Clip(Sujeta la máquina) 1 ud




- 2** Inserción de la pieza de la máquina de fresado



- 3** Utilice un tornillo para fijar el clip y la fresa



- 4** Utilice un tornillo para fijar el clip y la fresa



- 5** Inserción de manivela en el molino, coloque la unidad en el tornillo de fijación.



- 6** Finalmente instale la tolva

Advertencia: No sobrepasar los 4 cm al usar esa mesa con pinza

Product details

1. Tolva 2. Parte de la máquina 3. Molino 4. Manivela 5. Pinza (sujeta la máquina)

