





MANUAL DE USUARIO



Torno de Manicura

MANI0039

Imagen del producto



Instrucciones de Uso

- 1 Encendido: pulsación larga durante 1 segundo; Apagado: pulsación larga durante 1 segundo.
- 2 El puerto de carga USB puede proporcionar la función de carga del teléfono móvil.
- 3 Interfaz de carga de molinillo tipo C.
- 4 Conecte el puerto de conexión de la pluma pulidora al host.
- 5 Pantalla de velocidad: 00-35RPM, que representa 0-35000, gire para ajustar el número.
- Pantalla de avance y retroceso: la rotación hacia adelante predeterminada "F" en el arranque. Presione el botón de encendido para invertir la "R" y presione el botón de encendido nuevamente para regresar a la rotación hacia adelante.
- Pantalla de alimentación: encendido en pantalla, parpadeo de la red eléctrica. El medidor no tiene energía y una red completa significa que la batería está completamente cargada. Con una estructura de carga de batería de gran capacidad de 2600 mAh, el tiempo para cargar completamente es de 4 horas.
- 6 Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad; gire en sentido antihorario para disminuir la velocidad.
- 7 El mango de la pluma se puede insertar en los lados izquierdo y derecho.
- 8 Apriete el cabezal de dirección de la pluma, coloque el cabezal de pulido en la parte inferior y sujételo.
- 9 Equipado con clip para cinturón, fácil de transportar y usar.

Lista de empaque

- 1. Host de la máquina de pulir * 1
- 2. Portapluma * 1
- 3. Cable de conexión * 1
- 4 Manual * 1
- 5. Mango * 1
- 6. Cable de carga tipo C * 1
- 7. Cabezal de molienda de metal * 6

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar