


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Molinillo Pimentero Electrico
MOLINI02



MOLINI02

Index

Español.....	2
Português.....	3
English.....	4

Instrucciones de uso y mantenimiento

Instalación de la batería:

1. Desenrosque la tapa superior en sentido antihorario y retírela del cuerpo.
2. Coloque 6 pilas "AAA" en el compartimento de las pilas según como se muestra en la imagen.
3. Vuelva a colocar la tapa superior en el cuerpo y gírela para fijarla en el sentido de las agujas del reloj.

Rellenar los granos de pimienta:

4. Desenrosque la parte inferior de la cámara transparente con sentido de las agujas del reloj y retírela del cuerpo.
5. Rellene la cámara con granos de pimienta o sal marina. No llene demasiado. Mantenga los granos de pimienta o la sal marina 80% lleno en la cámara como límite máximo.
6. Vuelva a colocar la cámara en el cuerpo y desenrósquela para fijarla.

Manejo de su molinillo de pimienta:


7. Gírelo sobre su molinillo de pimienta por gravedad para que empiece a funcionar
8. Ajuste el regulador negro superior para moler su pimienta o sal marina de fina a gruesa.

Notas:

La máquina puede atascarse durante el uso, por favor, ajuste la parte superior ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj.

O cambie las pilas (se recomienda pilas alcalinas).

Manténgalo siempre limpio y evite el contacto con el agua.



Cuidados e instruções de utilização

Instalação da bateria:

1. Desapertar a tampa superior no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retirá-la do corpo.
2. Introduzir 6 pilhas "AAA" no compartimento das pilhas, conforme indicado na figura.
3. Volte a colocar a tampa superior no corpo e rode-a para a fixar no sentido dos ponteiros do relógio.

Rechear os grãos de pimenta:

4. Desaparafusar a parte inferior da câmara transparente no sentido dos ponteiros do relógio e retirá-la do corpo.
5. Encha o compartimento com grãos de pimenta ou sal marinho. Não encha demasiado. Mantenha os grãos de pimenta ou o sal marinho 80% cheios na câmara como limite máximo.
6. Volte a colocar a câmara no corpo e desaperte-a para a fixar.

Utilizar o moinho de pimenta:


7. Vire-o sobre o seu moinho de pimenta por gravidade para começar a funcionar
8. Ajuste o regulador preto superior para moer os seus grãos de pimenta pimenta ou sal marinho de fino a grosso.

Notas:

A máquina pode ficar presa durante a utilização. superior preto no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Ou mude as pilhas { recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas)

Manter sempre limpo e evitar o contacto com a água.



Care and using instructions

Battery Installation:

1. Unscrew the upper cap with anti-clockwise direction and remove it from the body.
2. Fill 6x "AAA" batteries into the battery compartment as per the picture showing.
3. Put the upper cap back to the body and turn it to fix with clockwise direction.

Fill the pepper corns:

4. Unscrew the lower part of transparent chamber with clockwise direction and remove it from the body.
5. Fill the pepper corns or sea salt into the chamber. Don't over fill. keep the pepper corns or sea salt 80% full in the chamber as maximum limit.
6. Replace the chamber to the body and unscrew it to fix.

Operating your pepper mill:


7. Turn it over your gravity pepper mill to start working
8. Adjust the top black adjuster to grind your pepper corns or sea salt with fine to coarse.

Notes:

The machine may stuck during using, please adjust the top black adjuster with anti-clockwise direction.

Or change your batteries (Alkaline battery recommended)

Always keep clean and avoid contacting with water.





SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar