

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

© 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

CUK
by GADNIC


PICADORA DE CARNE
TRITTA 8



MANUAL DE USUARIO


PICA0008

Bienvenido a nuestra máquina picadora multifunción, confirme si los siguientes accesorios están completos antes de la instalación e instélos de acuerdo con las instrucciones de instalación.



01. Tuerca 02. Plato de salida de carne 03. Cuchillas cruzadas 04. Eje de tornillo 05. Fuselaje
06. Mango 07. Perno de la manija 08. Arandela resistente al desgaste 09. Tubo 10. Cabezal de polvo de molinenda

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



01. Instale el eje roscado



02. Instale el mango



03. Instale el cabezal de corte



04. Instale el plato de salida



05. Instale la cubierta frontal




06. Instalación completa

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN




01. Instale el eje roscado



02. Instale el mango



03. Instale el tubo / cubierta frontal



04. Instalación completa



Nota: la cubierta no debe estar demasiado apretada al moler, y la tensión debe ser moderada.